

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
центра развития ребенка –
детского сада №82 г.Томска
(объекта социальной инфраструктуры)

г.Томск

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2406,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1523,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка– детский сад № 82 г.Томск (краткое наименование: МАДОУ №82)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634062 г.Томск, Беринга, 3/3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Томск, ул.Пушкина,12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 155 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусные маршруты №8,13,53 остановка «Энтузиастов»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
 - 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (К,О,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,У) ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 04.03.2016г.
2. Акта обследования объекта: № акта от «04» марта 2016г.
3. Решения Комиссии _____ от «04» марта 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.1. Адрес объекта г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7
- 1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2406,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1523,0 кв.м
- 1.3. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 82 г.Томска (МАДОУ №82)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634062, г.Томск, Беринга, 3/3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других

Маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусные маршруты №8,13,53 остановка «Энтузиастов»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ (С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г) ДУ (К,О,С,У)		27,28,29,31,32,48,21,22,23,24,25,26,9,01,3
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,У) ДЧ-И (Г)		15,20,8,02,1,4,6,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)		37,38,7,10,30,33,34,36
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)		57,56,54,19,41,49,50,51,52,53
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ (О,С,Г,У)		11,13,14,16,18,17,42,46
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 11 л.
2. Входа (входов) в здание	на 11 л.
3. Путей движения в здании	на 11 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 11 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 11 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 11 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 11 л.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано « »
Комиссией (название)

2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		27,48, 21,22	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте в соответствии с потребностями инвалидов и МГН.	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		9,31, 32,29 28	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения к зданию). Отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН	все	Оборудование тактильными средствами на покрытии пешеходных путей.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	4,8	-	-	Не требуется	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	8,6	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов. Отсутствие специально выделенной для инвалидов парковки и автостоянки.		Отсутствие возможности для размещения парковки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			1	Отсутствие: -беспрепятственного и удобное передвижение МГН по участку к зданию -информационной поддержки на всех путях движения МГН	Все	Оснащение информационными средствами на путях движения МГН Ремонт путей движения МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г) ДУ (К,О,С,У)		43,48,21 22,23,24, 26,25,27, 29,31,32, 35	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,8	Соответствует	все	-	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		6,4,1	Соответствует	все	-	Индивидуальные решения с тр
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1,4	Поверхность площадки: - ровная, - отсутствие тактильных обозначений.	все	-	Индивидуальные решения с тр
2.4	Дверь (входная)	есть		02,20	Отсутствие легкоуправляемости открытия и закрытия двери Крепление двери: - не оборудовано фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов	Все	Установка фиксаторов, обеспечивающих задержку закрывания. Оборудование информационными обозначениями с учетом потребностей инвалидов	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		61,62,63	Нет замечаний	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	2,3	Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов	все	Оборудование информационными обозначениями с учетом потребностей инвалидов.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,У) ДЧ-И (Г)		4,1,02,5,8	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		64,44, 36,30 10,7, 46	Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов. <u>В холле:</u> Имеются ступени, не продублированные пандусом, не обозначенные контрастной маркировкой. Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	Все	Оборудование информационными обозначениями, специализированными средствами (текстофонами, звуковыми информаторами). Для категории К возможно использование технических средств реабилитации.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		58,59, 60	Отсутствие рельефного обозначения этажей. Ступени: - отсутствие закругления ребра; Отсутствие пандуса.	Все	технические решение не возможны.	Индивидуальные решения с тср
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Отсутствует	Все	Технические решения по оборудованию пандуса внутри здания не возможны. Возможны индивидуальные решения с тср.	Индивидуальные решения с тср
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует	Все	Необходимость отсутствует	Индивидуальные решения с тср
3.5	Дверь	есть		12,33, 38,37, 41,46 57,65	Отсутствие информирующих обозначений помещений в соответствии с потребностями инвалидов рядом с дверью.	Все	Оборудование информирующими обозначениями с учетом потребностей инвалидов. Оборудование полотна двери противоударной полосой.	Индивидуальные решения с тср

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	61,62, 63	Отсутствие пандусов.	Все	Технические решения по расширению коридоров невозможны. Для категории К возможно использование технических средств реабилитации.	Организация предоставления услуг альтернативными способами и (по телефону, на дому)
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие: предупредительной информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, Визуальной информации; в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) Тактильной информации (рифленая поверхность).	все	Оборудование средствами информации.	Индивидуальные решения с тср

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)	-	7,44 41,30,19 15,10	Индивидуальные решения с тср

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не предусмотрены специальные зоны обслуживания инвалидов и других МГН. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре	все	Оснащение специализированной мебелью, средствами технической реабилитации (для категории К). Организация предоставления услуг альтернативными способами (по телефону, на дому)	Индивидуальные решения с тер
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствие - специальной выделенных или универсальных зон обслуживания инвалидов. - информирующих обозначений помещений: - рядом с дверью.		Оснащение информирующими обозначениями. Организация предоставления услуг альтернативными способами (по телефону, на дому)	Индивидуальные решения с тер

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

зона обслуживания инвалидов	ВНД (К) ДУ (О,С,У,Г)	-		Индивидуальные решения с тср
-----------------------------	----------------------	---	--	------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	—	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	—	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
—	—			—

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		46,33 34,17 18,16 14,13 11	Отсутствие оборудованной для МГН универсальной кабины доступной для всех категорий. Дверной проем менее 0,9 м.	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и других МГН. Расширение дверных проемов.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			9,10	Отсутствие хотя бы одной универсальной кабины в туалетной комнате, доступной для всех категорий МГН Отсутствие информирующих обозначений помещений в соответствии с потребностями инвалидов	все	Оборудование универсальной кабины в туалетной комнате доступной для всех МГН. Оборудование информирующими обозначениями, средствами связи.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ (О,С,Г,У)	-	11,13,14 17,18,34 33	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАДОУ №82 г.Томск, Архитектора Василия Болдырева, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		Недостаточное количество специализированных визуальных средств. Не все имеющиеся визуальные средства информации соответствуют потребностям инвалидов	Все	Оборудование специализированными визуальными средствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных акустических средств	Все	Оборудование специализированными акустическими средствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных тактильных средств	все	Оборудование специализированными тактильными средствами	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие системы специализированных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальных, звуковых и тактильных)	-	Оборудование специализированными информационными средствами и информации на объекте	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: